

Klassifikationsoplysninger

		Klasse H-NORMAL
Produktnavn	Isola Isokraft på fast underlag	
Sælger	Isola AS Tlf. 70 20 80 52 Fax 70 20 80 53 isola@isola-platon.dk www.isola-platon.dk	
Producent	Isola as	
Land	Norge	
Undertagstype	Banevare	
	Banevare på fast underlag	●
	Pladevare	
	Diffusionstæt	●
	Diffusionsåbent	
Materiale	Skiferbestrøet SBS-asfalt, glasfiberforstærket polyesterfiltstamme, plastfolie	
Materialeegenskaber - banevarer		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	550/475
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	40/40
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	360/360
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-20
	Fladevægt [g/m ²]	2060
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	Diffusionstæt
Materialeegenskaber - pladevarer		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	-
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
	Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	-
Anvendelsesbegrænsninger		
	Taghældning, mindste [°]	6
	Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
	Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	24
	Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter
Bygbarhed		
	Identifikation af materialet	God
	Detailøsninger	God
	Opbevaring og montering	God
	Reparation	God
	Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
Montering		
	Er materialet ens på begge sider?	Nej
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja, fodbane dog altid vinkelret på spær
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Ja
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	-
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Ja
	Montering i fugtigt vejr?	Ja
	Montering i frostvejr?	Ja
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	God
	Bemærkninger	-
Reparation		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	-
	Samlet vurdering af reparation	God
	Bemærkninger	-